

## 使用上の注意

○金具の取付面、鋼材の重ね合せ面に異物がない事を確認してください。

コンクリート、土、砂、極端な錆等を除去して取付けてください。



○鋼材の先端が、金具の奥に接するように取付けてください。

端掛けの状態では所定の耐力が得られません。

また、金具の損傷、落下の原因となります。 ※図1・2参照

図1

図2

図3

○鋼材を3枚以上重ねて使用しないでください。

鋼板が滑り金具が外れます。 ※図3参照

○ラチェットレンチもしくはインパクトレンチで仮締め後、

リキマン専用トルクレンチ(300N·m)もしくはインパクトレンチで本締めを実施してください。 ※図4参照

※GS60型・GS25型・BMC40型／100N·m、リキポスト／200N·m




図4

○1本の金具を本締めする毎に、その都度ラインマーキングを実施して本締め忘れを防止してください。 ※図5参照




図5

○盛替え時も必ず、専用トルクレンチで締め付け、色を替えてラインマーキングを実施してください。

○残った金具や取り外した金具は、鋼材の上部等に置き忘れの無いように注意してください。振動等で落下する事があり、非常に危険です。




図6

○金具全体・ボルトへの溶接、溶断等の加熱・加工や金具付近での溶接・溶断等の高熱発生作業は絶対に行わないでください。 ※図7参照




図7

○専用のリキマンボルトを他のボルトに替えて使用しないでください。

○高サイクル振動が直接加わる場所での使用は避けてください。

○金具の取付後、位置、向きを直すためにハンマー等で衝撃を与えないでください。  
金具本体やボルト先端が破損し、金具が外れる恐れがあります。

※ご不明な点は弊社までお問合せください。

※リキマン工法施工者は、事前に「リキマン工法講習」をご要請ください。

隨時、現場等にて講習・指導・点検を行っております。

# Manual

## リキマン トルクレンチ取扱い説明書

### 仕様



リキマン金具専用  
トルクレンチ



※(30)はH150用  
トルクレンチ(薄型)です。

#### ■仕様

設定トルク	重量	ボルト頭対辺
300N·m(±3%)	2.7kg	36mm

設定トルク	重量	ボルト頭対辺	※GS60型・GS25型 BMC40型専用
100N·m(±3%)	1.2kg	19~32mm	


※G型とBMC型シリーズは専用トルクレンチで締付てください。  
※リキポストは200N·m専用トルクレンチで締付てください。

※検査成績書が必要な場合は出荷依頼時にお申し付けください。

### 取扱方法

- ボルトに対して直角にセットしてください。  
※ボルトの締付力にバラツキが生じます。

- 所定の握り位置を持って作業を行ってください。  
※誤った位置を握ると、正しいトルク値は得られません。



- ”カチッ”という反応音がするまで、ゆっくりとはずみをつけないで作業してください。  
※ボルトの締付け力にバラツキが生じます。

- 設定値以上の力は与えないでください。斜め引きや解体での過負荷も故障の原因です。  
※設定トルク値反応後は、荷重を与えないでください。締付けすぎによる事故が起こる恐れがあります。

- トルクレンチをハンマー代わりにしたり、落としたり、放り投げたりしないでください。  
※ラチェット部のクラック発生、破損の原因となります。また、トルク機構の故障により、精度が得られなくなります。

- ハンドル後部のキャップボルトを取り外したり、トルク値調整装置を回さないでください。  
※設定トルク値(300N·m)が変動し、所定の締付け力が得られなくなります。

- トルクレンチは精密機械ですので、屋外や長時間雨中に放置しないでください。  
※錆が発生し、内部機構の故障原因となり、精度に狂いが生じます。  
※水中等で仕様の際は、スクラップとなりますので必ず事前にご相談ください。

### 日常点検

- ラチェット部の付け根にクラックがないか、パイプに当り傷がないか目視点検してください。  
※クラックを発見したら即使用を中止してください。パイプの傷は、トルク値が変化している可能性があります。

- 締付け時に”カチッ”と反応が良いか確認してください。  
※いつもより反応が鈍い場合や反応がない場合は、パイプハンドル内の故障が考えられます。

以上のような場合は、弊社に点検・調整・修理をお出しください。

# リキマン金具注意事項(1~6)

## 1. 鋼材面の処理

黒皮面、錆面を基本としています。



セメント等の  
頑固な付着物  
は削り落して  
下さい。

砂埃等を皮手等で除去して下さい。

きれいに取除く！



確實に接合！

接合面に油は厳禁 → 拭取つて下さい

## 4. ラインマーキング

必ずラインマーキングしてください



1回締める毎にラインマーキング

## 2. 金具セット方法と仮締め

専用トルクレンチ付トルク 300N·mで管理します。



しっかり奥まで飲みませて下さい。

端掛けに注意して下さい。



電動インパクトレンチでの仮締めをおすすめします。

## 5. 使用中の管理



もしラインマーキングのずれを発見したら

○ 300N·mで締直し  
X 元の位置に戻す


## 6. 使用中止



ボルト軸に対して  
直角にセットして  
締めて下さい。



握り位置は矢印  
の部分です。



通常では起こり得ない状態です


各現場内の目立つ所に貼ってご使用ください。

# リキマン金具注意事項(7~8)

## 7. 金具に熱を与えない



熱は厳禁!!  
100%の性能を発揮できません!




## 8. 整備基準



熱を与えた物は廃棄処理となります。  
スクラップ費用が発生します!!



スクラップ



返却された金具は  
「経年仮設機材の管理に関する技術基準と解説」  
労働省建設安全対策室監修 / 仮設工業会編集・発行  
に基づいた整備基準にて整備・経年管理されます。

## リキマン金具の締付けトルク値

### ①と②の結果より

②100万回繰り返し引張試験  
G型金具（締付けトルク 300N·m）はツルツル状態（フッ素樹脂加工）回生させました。  
ボルトの戻り回転はありませんでした。  
トルクの低下もありませんでした。  
締みませんでした。



①より  
締付けトルク 200N·mでも300N·mでも性能は大きく変わらない  
最も厳しい条件（摩擦係数 0.06 ~ 0.08）で100万回の繰り返しに耐える  
【基本的に300N·mでも大丈夫】  
しかし…初期トルク 200N·mでは使用中に  
適用範囲外（200N·mを下回る）になる可能性あり  
【作業性】・【ねじみ】・【鋼材表面のバラつき】・【締付けトルクの最小限度】を考慮  
締め付けトルクは 300N·mです。厳守!!  
点検については協議により決定致します。

◇トルクレンチは精密工具です

- ・乱暴にあつかわないで下さい。
- ・倉庫やロッカーで保管して下さい。